



PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI
JUDEȚUL IALOMITA
Str.Calea București, nr.104, cod postal 925300
Tel/fax 0243/254975 ..

RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3452.1

Nr. 4322 / 01.03.2018

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

Intrebare:

Referitor anunt de publicitate nr 157043 din 28.02.2018 privind REABILITARE ACOPERIS CORPURI CLADIRE COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL" URZICENI , am avea urmatoarele intrebari de clarificat pentru intocmirea unei oferte corecte :

- 1.Exista operatiunea de demontare invelitoare veche ? si daca da din ce este executata,se va tine cont de aceasta operatiune la art. RPCI15A1 Invelitoare din tabla tip tigla ,?
- 2.Pentru refacere invelitoare noua din tabla tip tigla este necesara executia asterelei din scandura sau acoperisul are deja montata astereala din scandura daca nu , se va tine cont de montajul asterelei la art RPCI15A1 Invelitoare din tabla tip tigla ?
- 3.Nu este cuprins in Lista de cantitati executarea streasinei (lemn sau pvc) sau se va tine cont de executarea acesteia la art.RPCI15A1 Invelitoare din tabla tip tigla ?
- 4.Daca se cere demontarea invelitorii vechi , vor rezulta cantitati de moloz, ce vor trebui transportate,la ce articol din lista de cantitati vor fi cuprinse aceste transporturi ?

Raspuns:

1. Nu se demonteaza invelitoarea veche . Invelitoarea din table tip tigla montandu-se peste aceasta.
2. Invelitoarea noua montandu-se peste cea existenta acoperisul are astereala din scandura .
3. Nu este necesar executarea streasinei in cazul pastrarii invelitorii vechi.
4. Nu rezulta cantitati de moloz prin nedemontarea invelitorii vechi.

Comp. Investitii
Ing. Dutu Petru Aurelian